

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 5015

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Rufisque,
 le 26/05/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
 par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000881
- Marque : HEXING
- Type : HxF300
- Constante d'impulsion : 10 000 imp/KWh
- Rapport TC : 50/15 /Rapport TP : 111
- Classe : 0,5s Année : 2018
- Calibre: 3x230/400 V 110/1 Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 8.136+1.1k2 71.868kWh (k1+k2) 888.279.000 Pmax 18,5

Installé et utilisé par Mr BIA DAKARà l'adresse Rufisque Ouest, MBAO KM 18,5CONSTATS EXTERNES :A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<u>175389</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>

Isolation des TP CONSTATS INTERNES :B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

26 MAI 2025

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELEC

BIA DAKAR

Responsable administratif et financier

Km 18,5 Route de Rufisque

NINÉA : 2543842 262

B.P. : 1532 Dakar - Sénégal

Tél. : +221 33 655 23 38

Protocole d'échantillonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 26/05/2025 à Rufisque

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 36.000.881 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : BIA Dakar
- Raison Social :
- Adresse : Rufisque Ouest, MBAO KM 18,5
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat : 22000715803

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 5015 du 26/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

BIA
Responsable administratif : BIA DAKAR
Km 18,5 Avenue de Rufisque
NINEA 1843842 202
B.P. : 15372 Dakar - Sénégal
Tel: +221 33 879 00 50 / Fax: +221 33 853 23 38
LE CLIENT

26 MAI 2025